



CLEAN MASTER™ PLUS

ORIENTACYJNA TABELA ZAKUWANIA WĘŻY CLEAN MASTER PLUS GATES
INDICATIVE CRIMPING TABLE FOR CLEAN MASTER PLUS GATES HOSES



GATES® Clean Master™ Plus Pressure Wash 6000

TULEJE UNIWERSALNE DO WĘŻY 1SN/2SN BEZ SKÓROWANIA TYP P UNIVERSAL FERRULES FOR 1SN/2SN HOSES WITHOUT SKIVING TYPE P

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
DN 06	*O 06 U P	17,51 mm
DN 08	*O 08 U P	19,60 mm



TULEJE DWUOPLOTOWE DO WĘŻY 2SN/2SC BEZ SKÓROWANIA TYP P 2 BRAIDED FERRULES FOR 2SN/2SC HOSES WITHOUT SKIVING TYPE P

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
DN 06	*O 206	16,11 mm
DN 08	*O 208	19,25 mm



Zakucie tulei może spowodować zżeczenie otworu końcówki, które nie powinno przekroczyć 0,1 mm jego średnicy nominalnej. Ze względu na dużą tolerancję wymiarów węża, w niektórych przypadkach należy skorygować "średnicę zaciskania". Podane tabele nie dają 100% pewności prawidłowego zakucia przewodu.

Ferrule crimping may cause narrowing the fitting hole which should not exceed 0,1 mm of its nominal diameter. Due to high tolerance of hose sizes in some cases you should correct "crimping diameter". The table does not give 100% sure of proper crimping.



DRIVEN BY POSSIBILITY™